

構成部品

ホースx1 > 異形ホースx1	×
異形ホースx1	×
ジョイントパイプx1	×
ホースバンド大x1 > 中x3	×
延長ハーネスx1	×

[お客様へ]

BOXなしタイプ

[販売店様へ]

FRP/カーボン製品等は、塗装が必ず必要な商品になりますので、借り合わせし、下地処理は必ずワックス除去ピンホールやエア噛みチェックし、パテ処理、サフェーサー工程で下地を整え、足付けをしてから塗装して下さい。

※塗装後の気泡や膨らみが出る場合は、下処理が適切ではないと判断 できますので、塗装店にお申し付け下さい。

[注意事項]

車両のボディはメーカー納車時から数ミリ誤差が必ずあります。特に、ボンネット・ヘッドライト・ドア周辺等は走行状況や年式、事故経歴により、個体差がかなり生じております。よって加工が必要な場合がございますので、予めご了承ください。


※本製品の仮合せ・擦りあわせ・塗装・取付後のクレーム・返品は応じかねます。



付属パイピングSET

付属延長ハーネスSET

センサーを外します。



タイヤハウスから覗いて見えるホースバンドを外して引き抜きます。

パイピングSETを組み込みます。

組み込みましたらバンドで固定します。



オリジナルシリコンメクラキャップをハメ込みます

グッと強く押しこみます。
※抜け防止の為、きつくなっております。

【2.5L専用／エアクリBOX交換キット】

構成部品

社外エアクリーナーBOX	×
フィルター	×
エアインレット	×

[お客様へ] BOX付には下記3点がプラスします。
 ■エアクリーナーBOX
 ■フィルター
 ■インレット

[販売店様へ]
 FRP/カーボン製品等は、塗装が必ず必要な商品になりますので、借り合わせし、下地処理は必ずワックス除去しピンホールやエア噛みチェックし、パテ処理、サフェーサー工程で下地を整え、足付けをしてから塗装して下さい。
 ※塗装後の気泡や膨らみが出る場合は、下処理が適切ではないと判断 できますので、塗装店にお申し付け下さい。

[注意事項] 車両のボディはメーカー納車時から数ミリ誤差が必ずあります。特に、ボンネット・ヘッドライト・ドア周辺等は走行状況や年式、事故経歴により、個体差がかなり生じております。よって加工が必要な場合がございますので、予めご了承ください。
 ※本製品の仮合せ・擦りあわせ・塗装・取付後のクレーム・返品は応じかねます。



延長カプラーとセンサー側をカプラーオン

付属の延長ハーネスSET

ボディ側の純正ハーネスをカットし、付属のギボシを取り付けて下さい。
 ※赤と黄色の線を見本に同じ色とつなぎます。



全て合体出来ましたら、ボディに取り付け、作業は終了となります。

画像に位置のみ固定可能です。

画像に位置のみ固定可能です。



画像に位置は固定不可能です。

エアクリーナーBOX
 17700-30281
 ¥24100

エアフィルター
 各メーカー有
 ¥要問合せ

純正エアインレット
 17750-30040
 ¥3290

